

Prozesse	Gefährdung / Belastung																			
	G0.1 Lichtverhältnisse (Beleuchtung)	G0.2 Alkohol- & Drogenmissbrauch	G1.1 Verkehrswege / -flächen	G1.2 Rutsch- und Sturzgefahr	G1.3 Absturzgefahr	G1.4 Enge Räume	G2.1 Schwere körperliche Arbeit	G2.2 Einseitig belastende Arbeit	G2.3 Erschwerte Handhabung der Arbeitsmittel	G3.1 Ungeschützt bewegte Maschinenteile	G3.2 Teile mit gefährlicher Oberfläche	G3.3 Transportmittel	G3.4 Unkontrolliert bewegte Teile	G4.1 Gesundheitsschädigende Wirkung/ Geruchsbelastung (Dämpfe, Gase)	G4.2 Hautbelastung	G5.1 Brandgefahr	G5.2 Explosionsgefahr durch Funken	G6.1 Lärm	G6.2 Ultraschall	G6.3 Kontakt mit heissen Medien
1. Wareneingang																				
P1.1 Anlieferung, Ablad	X	X	II	I	I							II	II							
P1.2 Wareneingangskontrolle	X	X																		
P1.3 Interner Transport	X	X	II	I	I							II	II							
P1.4 Ein-/Auslagern, Kommissionieren	X	X	II	I	I							II	II							
P1.5 Zuschneiden, Anphasen	X	X								I	II									
P1.6 Ziehen	X	X								I			II							
P1.7 Strecken/Richten, Ablängen	X	X								I			II							
2. Bearbeitung																				
P2.1 Automatendrehen/-Fräsen-Bohren	X	X		I			I	I		I		II		II	II				II	
P2.2 Schleifen, Honen	X	X		I			I	I		I		II		II	II				II	
P2.3 Profil Rollen, Walzen	X	X		I			I	I		I		II		II	II				II	
P2.4 Stanzen, Pressen	X	X					I	I		I		II		II					II	
P2.5 Entgräten	X	X						III		I		II		II						
P2.6 Fräsen, Bohren (konventionell)	X	X		I			I			I	II	II		II					II	
3. Teilereinigung																				
P3.1 Zentrifugieren, Aussieben	X	X		I			I			I	II	II		II					II	
P3.2 Spezialbehälter beladen	X	X		I			I			I	II			II						
P3.3 Reinigen (Waschen, Trocknen, Konservieren)	X	X		I			I			I				II	II	III	II		III	III
P3.4 Spezialbehälter entladen	X	X					I			I	II			II						
4. Thermische Behandlung																				
P4.1 Härten	X	X		I			I			I	II			II	II		II			III
P4.2 Anlassen	X	X		I			I			I	II			II	II		II			III
P4.3 Glühen	X	X		I			I			I	II	II		II	II		II			III

Legende: X allgemeine Gefahr (gilt für alle Prozesse) Zone I: in 1. Priorität erhöhte Schutzwirkung notwendig
 II Zone II: normale Schutzwirkung notwendig Zone III: Schutzwirkung durch Instruktion

Freigabedatum: 01.04.2006

Freigabe: <Firma>

ASHB_04_01

1/2

© by SWISS PRECISION

Prozesse	Gefährdung / Belastung																			
	G0.1 Lichtverhältnisse (Beleuchtung)	G0.2 Alkohol- & Drogenmissbrauch	G1.1 Verkehrswege / -flächen	G1.2 Rutsch- und Sturzgefahr	G1.3 Absturzgefahr	G1.4 Enge Räume	G2.1 Schwere körperliche Arbeit	G2.2 Einseitig belastende Arbeit	G2.3 Erschwerte Handhabung der Arbeitsmittel	G3.1 Ungeschützt bewegte Maschinenteile	G3.2 Teile mit gefährlicher Oberfläche	G3.3 Transportmittel	G3.4 Unkontrolliert bewegte Teile	G4.1 Gesundheitsschädigende Wirkung/ Geruchsbelastung (Dämpfe, Gase)	G4.2 Hautbelastung	G5.1 Brandgefahr	G5.2 Explosionsgefahr durch Funken	G6.1 Lärm	G6.2 Ultraschall	G6.3 Kontakt mit heissen Medien
5. Oberflächenbehandlung																				
P5.1 Gleitschleifen (Trowalisieren)	X	X		I			I			I	II			II					II	
P5.2 Galvanik (inkl. elektrolytisches Polieren)	X	X	II	I			I	I		I	II	II		II	II				III	III
P5.3 Mech. Polieren, Bürsten	X	X		I			I	I		I	II	II		II					II	III
6. Montage																				
P6.1 Schrauben, Fügen, Kleben, Einpassen, Testen	X	X		I			I	I		I	II	II	II	II	II	III				
7. Packerei, Spedition																				
P7.1 Transportbehälter entladen	X	X					I	I				II	II							
P7.2 Wagen, Zählen	X	X					I	I												
P7.3 Lagern	X	X	II	I			I	I				II	II							
P7.4 Einpacken	X	X					I	I												
P7.5 Kommissionieren	X	X		I			I	I				II	II							
P7.6 Versand	X	X	II	I	I		I					II	II							
8. Unterhalt & Betriebsmittel																				
P8.1 Aufbereitung Kühl- und Schmiermittel	X	X		I	I		I			III		II		II	II					
P8.2 Aufbereitung Späne	X	X	II	I			I			III	II	II	II							
P8.3 Aufbereitung Reinigungsmittel	X	X		I	I		I			III		II		II	II	III	II			
P8.4 Reinigung und Entgiftung Abwasser	X	X		I	I		I			III		II		II	II					
P8.5 Entsorgung	X	X	II	I	I		I					II		II	II	III				
9. Qualitätskontrolle																				
P9.1 Messen auf Messmaschine	X	X	II	I	I		I	I	III	III		II								

Legende: X allgemeine Gefahr (gilt für alle Prozesse) Zone I: in 1. Priorität erhöhte Schutzwirkung notwendig
 II Zone II: normale Schutzwirkung notwendig Zone III: Schutzwirkung durch Instruktion

Freigabedatum: 01.04.2006

Freigabe: <Firma>

ASHB_04_01

2/2

© by SWISS PRECISION